

# Stamdata

Stamdata	
Anlæg:	Assentoft Vandværk
anlægsnummer:	80296
CVR-nr.	74764118
kontaktperson:	Anker Boje
adresse:	Vandværksvej 34, 8960 Randers SØ
tlf:	
mobil:	27202982
mail:	drift@assentoftvand.dk
Hjemmeside:	assentoftvand.dk
Forventet ikrafttrædelsestidspunktet for kontrolprogrammet	
Aktive indvindingsboringer (DGU-nr):	69. 265
	69. 292
	69. 610

Vandmængder	
Udpumpet årsmængde (m <sup>3</sup> /år): (Gennemsnit af de seneste 4 år.)	198.253
=> døgnmængde (m <sup>3</sup> pr døgn):	543

Hyppighedsberegning	
Rentvandsprøver	
A-parametre:	4 hvert år
B-parametre:	1 hvert år
Radioaktivitetsindikatorer:	0
E.coli:	0
Boringskontroller	kontroller pr. boring 1 hvert 4. år

### Kontrolprogrammet

#### Kontrolprogram Assentoft Vandværk

Rentvandsprøver	Antal pligtige kontroller pr. år
A-parametre:	4 hvert år
B-parametre:	1 hvert år
Driftskontrol ledningsnet:	Antal frivillige kontroller pr. år
Driftskontrol Vandværk:	3 hvert år 1 hvert år

Analysepakke	Prøvetagningssted*	År Kvartal	2025		2026			2027				2028			2029			2030			Bemærkning					
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		3	4			
Gruppe A og B	Storegade 57, 8960 Randers SØ		A**			A					A				A+B				A							**Prøven er udtaget
	Skolevej 18, 8960 Randers SØ			A			A+B				A				A				A			A+B				
	Vester Alle 26, 8960 Randers SØ				A+B					A					A				A							
	Langgade 4, 8960 Randers SØ					A+B							A						A							
	Birkevej 2, 8960 Randers SØ					A					A+B				A					A						
Nitrit afgang Vandværk	Vandværksvej 34			1				1			1						1				1					
Driftskontrol afgang vandværk	Vandværksvej 34		1					1			1						1				1				Anbefales at der udtages en driftkontrol afgang vandværk, når der alligevel skal udtages prøver for nitrit.	
Driftskontrol ledningsnet	Flushprøve sammen med Gruppe A		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Anbefales at der udtages en ledningsnetprøve sammen med Gruppe A analyserne. Dette er udtaget, når der tages prøve afgang vandværk sammen med Gruppe A.	
Boringskontrol	DGU nr. 69.265 DGU nr. 69.292 DGU nr. 69.610		1**					1									1							1	**Prøven er udtaget	
Driftskontrol Mikrobiologi	Efter endt anlægs- og renoveringsarbejde på boring, anlæg, ledningsnet eller ved ledningsbrud.		Løbende																				Udtages ifm. service/ vedligehold. Randers Kommune skal orienteres med resultat af egenkontrol, såfremt der viser sig overskridelser på vandkvaliteten.			

\* Prøvetagningsstederne kan fraviges på følgende betingelser: 1. Der er ikke nogen hjemme på adressen, og der er aflåst. 2. Ejendommen er eller har været ubeboet op til prøvetagningstidspunktet. 3. En evt. kommerciel aktivitet ikke findes på adressen længere. Det prøvetagningssted der vælges som erstatning skal være repræsentativt for den del af ledningsanlægget, hvor der oprindeligt skulle udtages kontrol. Det kan eksempelvis være en egnet naboadresse på samme ledningsstreng.

## Risikovurdering - del 1

### Kildeplads/indvindingsopland

Kildepladsen er beliggende Vandværksvej 34 i Assentoft og er beliggende i et område med blandet bolig og erhverv. De 3 boringer er beliggende på samme matrikel ved vandværket. Indvindingsoplandet består primært af landbrugsarealer. De 3 boringer indvinder fra kalken. DGU nr. 69.292 er ikke geologisk beskrevet og vurderes at være filtersat både over et sandlag og i kalken. Indvindingsoplandet er ikke udpeget som Nitratfølsomt indvindingsområde og vurderes således ikke sårbart overfor påvirkning fra terræn.

I BNBO har Randers Kommune vurderet at det er nødvendigt at undgå anvendelse af pesticider. Der er ingen andre forureningstrusler indenfor BNBO.

### Potentielle forureningskilder indenfor indvindingsoplandene

Der er 1 kortlagt forureningslokaliteter indenfor 300 m zonen og 2 lokaliteter umiddelbart udenfor 300 m zonen, se tabel nedenfor. Hvis vandværket har kendskab til større lokale forureninger, som kan påvirke grundvandskvaliteten, bedes dette meddelt i høringsperioden.

Forureningskilde	Fund af forureningskomponenter	Afstand til indvindings-boring	Risikovurdering		Samlet risiko	Supplerende stoffer/hyppighed til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver	Supplerende stoffer/hyppighed til Kontrolprogram Boringskontrol
			(lav/middel/høj)				
			Konsekvens	Hyppighed			
V2: 747-00061, Storegade 25	Fund i Jord. Ingen indsats, ikke omfattet af off. Indsats	350 m	Lav	Lav	Lav		
V2: 747-00046, Storegade 55	Fund i poreluft. Regionen vurdere ingen indsats pga. undersøgelse	360 m	Lav	Lav	Lav		
V2: 741-00166, Vandværksvej 44	Fund i poreluft. Regionen vurdere ingen indsats pga. risikovurdering	200 m	Lav	Lav	Lav		
V1: 747-00114, DGU nr. 69.1567	Fund af PFAS-forbindelser	800 m	Lav	Lav	Lav		
V1: 747-00114, DGU nr. 69.1568	Fund af PFAS-forbindelser	800 m	Lav	Lav	Lav		
V1: 747-00114, DGU nr. 69.1569	Fund af PFAS-forbindelser	800 m	Lav	Lav	Lav		

Risikovurdering - del 2

Fysisk tilstand af anlæg og ledninger					
		Beskrivelse	Teknisk hygiejnisk tilstand	Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver	Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol
Tilstand vandværk	Bygning		God		
	Beholderanlæg		God		
	Udpumpningsanlæg		God		
Tilstand boringer	DGU nr. 69. 265		God		
	DGU nr. 69. 292		God		
	DGU nr. 69. 610		God		
Tilstand ledningnet			God		

Gennemgang af råvand			
Beskrivelse	Evt. grafer for at vise udvikling	Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver	Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol
<p>Grundvandet er bestemt til vandtype C, for alle 3 boringer. Der er ingen nitrat og sulfatindholdet ligger omkring 30 mg/l. Vandkvaliteten er generelt stabil. Der er tale om en delvis beskyttet vandtype, der kun indirekte er påvirket fra terræn. Der er ikke målt for strontium i nogle af borerne.</p> <p>Der er ikke fundet pesticider i råvandet i de 3 boringer.</p>			

Gennemgang af rentvand			
Beskrivelse	Evt. grafer for at vise udvikling	Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver	Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol
<p>Vandkvaliteten vurderes som værende god og stabil. Overholder kvalitetskravene for drikkevand vurderet ud fra seneste analyse.</p> <p>Der er ingen fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Der er målt for uran i drikkevandet og fundet et indhold langt under kvalitetskravet. Der er analyseret for strontium og fundet et indhold på 1.100 µg/l, dvs. under kvalitetskriteriet på 10.000 µg/l.</p>			

Grundvandsforekomster			
Beskrivelse		Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver	Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol
<p>Boringerne indvinder fra en regional grundvandsforekomst (dkm_977_kaik). Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand pga. nitrat og pesticider i drikkevand. Dette giver ikke grundlag for supplerende stoffer til kontrolprogrammet.</p>			

## Kontrolpakker

Analyseparametre jf. Drikkevandsbekendtgørelsen, BEK nr 221 af 25/02/2025. Analysepakkerne skal til enhver tid følge gældende drikkevandsbekendtgørelse, og nedenstående parameterliste kan derfor udvides eller indskrænkes hen over kontrolprogrammets løbetid. De lovbestemte dele af kontrolprogrammet, består af Gruppe A, Gruppe B, Nitrit afgang vandværk, og boringskontrollerne.

Driftskontrollerne er frivillige analyser. Nedenstående driftkontrollerne indeholder det minimum af analyseparametre, som Randers Kommune vurderer en driftskontrol bør indeholde. Driftskontrollerne må gerne udvides i analyseparametre, og de kan bl.a. udvides til de anbefalede bilag E og bilag F, fra vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen, som I kender fra jeres tidligere kontrolprogrammer

Gruppe A	
Taphane	
Tilstandsparametre	Farve
	ph
	Smag
	Turbiditet
	Ledningsevne
Mikrobiologi	Lugt
	Coliforme bakterier
	E. coli
	Kim v. 22 °C
Hovedbestanddele	Enterokokker
	Jern (Fe), total

Afgang Vandværk	
Taphane	
Hovedbestanddele	Nitrit (NO <sub>2</sub> )

Driftskontrol ledningsnet og højdebeholdere på ledningsnettet	
Flush	
Mikrobiologi	Coliforme bakterier
	E. coli
	Kim v. 22 °C
	Enterokokker

Driftskontrol Afgang Vandværk	
Flush	
Tilstandsparametre	Oxygen indhold
	Hårdhed
Mikrobiologi	Coliforme bakterier
	E. coli
	Kim v. 22 °C
Hovedbestanddele	Enterokokker
	Jern (Fe), total

# Kontrolpakker

Gruppe B ( bilag 1a til 1e i drik. Bek.)					
Taphane					
<b>Tilstandsparametre</b>	Temperatur		Vinylchlorid		2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
<b>Hovedbestanddele</b>	Aluminium	<b>Materiale monomerer</b>	Acrylamid	<b>Pesticider og nedbrydningsprodukt.</b>	4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre) <sup>2)</sup>
	Natrium (Na), total		Epichlorhydrin		4-Nitrophenol
	Ammonium (NH4+)	<b>Organisk mikroforurening</b>	Trifluoreddikesyre (TFA)		Alachlor ESA
	Chlorid (Cl-)		Bisphenol A		DEIA (Desethyl-desisopropyl-atrazin)
	Fluorid (F)	<b>PFAS</b>	PFBS		Desethyl-atrazin
	Mangan (Mn), total		PFOSA		Desisopropyl-atrazin
	Nitrat (NO <sub>3</sub> )		6:2 FTS		Didealkyl-hydroxy-atrazin
	Nitrit (NO <sub>2</sub> )		PFBA		Dimethachlor ESA
	NVOC		PFPeA		Dimethachlor OA
	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )		PFHxA		ETU (Ethylentiourea)
<b>Uorg. Sporstoffer</b>	Antimon (Sb)		PFHpA	N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin	
	Arsen (As)		PFDA	N,N-dimethylsulfamidysyre (DMSA)	
	Bly (Pb)		PFUnDA	Pentachlorbenzen	
	Bor (B)		PFDoDA	Propachlor ESA	
	Cadmium (Cd)		PFTrDA	t-sulfinyleddikesyre	
	Chrom (Cr)		PFPeS	4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)	
	Cobolt (Co)		PFDS	4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzesulfonat (R471811)	
	Cyanid (CN)		PFUnDS	6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)	
	Kobber (Cu)		PFDoDS	6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)	
	Kviksølv (Hg)		PFTrDS		AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
Nikkel (Ni)	PFNS			BAM (2,6-Dichlorbenzamid)	
Selen (Se)	PFHpS			Chlorothalonil-amidsulfonsyre	
Uran (U)	PFOA		Desphenyl-chloridazon		
Zink (Zn)	PFOS		Metamitron-desamino		
<b>PAH-forbindelser</b>	Fluoranthen	PFNA		Metazachlor ESA	
	Benzo(a)pyren	PFHxS		Metazachlor OA	
	Benzo(ghi)perylen	Atrazin		Methyl-desphenyl-chloridazon	
	Indeno(1,2,3-cd)pyren	Bentazon		N, N- dimethylsulfamid (DMS)	
	Benzo(b)fluoranthen	DEET		PPU (IN70941)	
	Benzo(k)fluoranthen	Dichlorprop		TFMP	
<b>Olieprodukter</b>	Benzen	Glyphosat		Metalaxyl-M	
	Dichlormethan	Hexazinon		Metribuzin	
<b>Chlorholdige opløsningsmidler</b>	Trichlormethan (chloroform)	Imazalil	<b>Pesticider kartoffelavl</b>	N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)	
	1,2-dichlorethan	Mechlorprop		N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)	
	Trichlorethen	Metaldehyd		Metribuzin-desamino-diketo	
	Tetrachlorethen	Monuron		Metribuzin-diketo	
	1,1-dichlorethen	Simazin	<b>Pesticider bilag 1b</b>	Aldrin	
	cis-1,2-dichlorethen	[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre		Dieldrin	
	Trans-1,2-dichlorethen	1, 2, 4-triazol		Heptachlor	
	1,1,1-trichlorethan	2,4-Dichlorphenol		Heptachlorepoxid	
	1,1,2-trichlorethan	2,6-DiCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))		Pentachlorphenol	
	1,1,2,2-tetrachlorethan	2,6-Dichlorbenzoesyre			
1,1,1,2-tetrachlorethan	2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)	<b>Chlorphenoler</b>			

# Kontrolpakker

Boringskontrol - analyse parametre for alle boringer					
<b>Tilstandsparametre</b>	Konduktivitet	<b>PFAS</b>	PFUnDS	<b>Pesticider og nedbrydningsprodukt.</b>	N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA)
	pH		PFDnDS		Pentachlorbenzen
Temperatur	PFTTrDS		Propachlor ESA		
<b>Hovedbestanddele</b>	Ammoniak+ammonium		PFNS		t-sulfinyleddikesyre
	Calcium		PFHpS		4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)
	Carbon,org,NVOC		PFOA		4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)
	Carbondioxid, aggr.		PFOS		6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5)
	Chlorid		PFNA		6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3)
	Fluorid		PFHxS		AMPA (Aminomethylphosphorsyre)
	Hydrogencarbonat		Atrazin		BAM (2,6-Dichlorbenzamid)
	Jern	Bentazon	Chlorothalonil-amidsulfonsyre		
	Kalium	DEET	Desphenyl-chloridazon		
	Magnesium	Dichlorprop	Metamitron-desamino		
Mangan	Glyphosat	Metazachlor ESA			
Natrium	Hexazinon	Metazachlor OA			
Nitrat	Imazalil	Methyl-desphenyl-chloridazon			
Nitrit	Mechlorprop	N, N- dimethylsulfamid (DMS)			
Oxygen indhold	Metaldehyd	PPU (IN70941)			
Phosphor, total-P	Monuron	TFMP			
Sulfat	Simazin	Metalaxyl-M			
<b>Uorg. Sporstoffer</b>	Arsen (As)	<b>Pesticider og nedbrydningsprodukt.</b>	[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre	<b>Pesticider kartoffelavl</b>	Metribuzin
	Barium		1, 2, 4-triazol		N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)
	Bor (B)		2,4-Dichlorphenol		N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)
	Kobolt (Co)		2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))		Metribuzin-desamino-diketo
	Nikkel (Ni)		2,6-Dichlorbenzoesyre		Metribuzin-diketo
<b>PFAS</b>	PFBS	2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)			
	PFOSA	2,6-Dimethyl-phenylcarbomoyl)-methansulfonsyre			
	6:2 FTS	4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre) <sup>2)</sup>			
	PFBA	4-Nitrophenol			
	PFPeA	Alachlor ESA			
	PFHxA	DEIA (Desethyldeisopropyl-atrazin)			
	PFHpA	Desethyl-atrazin			
	PFDA	Desisopropyl-atrazin			
	PFUnDA	Didealkyl-hydroxy-atrazin			
	PFDnDA	Dimethachlor ESA			
	PFTTrDA	Dimethachlor OA			
	PFPeS	ETU (Ethylthiourea)			
	PFDs	N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin			

Specifikt for boring:	Methan	Svovlbrite	Aluminium	Strontium, total
Kontrol foretages, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af henholdsvis methan og svovlbrite, eller hvis nitratindholdet er mindre end 3 mg/L.			hvis pH i grundvandet er under 6.	Hvis der indvindes fra skrivekridt el. tidl. er fundet strontium
DGU nr. 69.265	x	x		
DGU nr. 69.610	x	x		
DGU nr. 69.265	x	x		

# Undtagelsesparametre

Assentoft Vandværk

Medtages ikke i Gruppe A pga. vurdering			
Hovedbestanddele	Ammonium (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	Kun hvis der benyttes chloraminering	X
	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	Kun hvis der benyttes chloraminering eller ammonium i drikkevandet overstiger 0,05 mg/l	X
	Aluminium	vandbehandlingskemikalie	X
	Klor (frit og total)	Kun hvis vandet desinficeres	X
Medtages ikke i Gruppe B pga. vurdering			
Hovedbestanddele	Natrium	Da der på vandværket ikke foretages blødgøring af vandet (kan resultere i forhøjede værdier), skal der ikke analyseres for denne parameter.	X
Uorg. Sporstoffer	Sølv (Ag)	Kun hvis der anvendes sølv til desinfektion.	X
Halogenholdige omdannelsesprodukter	Bromat (BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	kun hvis der benyttes chlor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer.	X
	Chlorat (ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	kun hvis der desinficerer vandet med chlorforbindelser.	X
	Chlorit (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )		X
	Sum af chlorit og chlorat		X
Radioaktivitets indikatorer	Radon	Målingen foretages på udvalgte stationer på nationalt plan. Der skal kun foretages måling, hvis der er risiko for radioaktivitet. Det vurderes ikke at der er risiko for radioaktivitet på lokaliteten.	X
	Tritium		X
	Total indikativ dosis		X
Mikrobiologi	Clostridium perfringens	Kun hvis der indvindes fra overfladevand	X
Organisk mikroforurening	Sum af trihalomethaner	kun ved kloring af vandets naturlige indhold af organisk stof.	X
Organisk mikroforurening	Microcystin-LR	Denne parameter måles kun i tilfælde af mulig opblomstring i kildevand	X
Halogenerede eddikesyrer (HAA'er)	Trichloreddikesyre	Kun måles, når der anvendes desinfektionsmetoder, som kan generere HAA'er, til desinfektion af drikkevand	X
	Chloreddikesyre		X
	Dichloreddikesyre		X
	Bromeddikesyre		X
	Dibromeddikesyre		X
Medtages ikke boringskontrol pga. vurdering			Boring der skal analyseres
Hovedbestanddele	Methan	Kontrol foretages, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af henholdsvis methan og svovlbrinte, eller hvis nitratindholdet er mindre end 3 mg/L.	69.265; 69.292; 69.610
	Svovlbrinte		
Uorg. Sporstoffer	Aluminium	hvis pH i grundvandet er under 6.	X
	Strontium, total	Hvis der indvindes fra skrivekridt el. tidl. er fundet strontium	X




## Prøvetagningssteder

Vær opmærksom på at undgå dårlige prøvetagningssteder på de udvalgte adresser. Dvs. undgå vandprøver fra toiletter, bryggers, udendørshane m.v., hvor risikoen for prøvetagningsfejl pga. bakterier er forhøjet.

Vandværkets forslag til faste prøvetagningssteder	Prøvested	Zone	Adresse	Sted	Telefon	Bemærkning
	Skole	1	Skolevej 18, 8960 Randers SØ	køkken		
	Lægeklinik	2	Storegade 57, 8960 Randers SØ	kantine		
	Dagplejer	3	Vester Alle 26, 8960 Randers SØ	køkken		
	Dagplejer	4	Langgade 4, 8960 Randers SØ	Bryggers		
	Landbrug	5	Birkely 2, 8960 Randers SØ	køkken		
	Afgang vandværk		Vandværksvej 34, 8960 Randers SØ	prøvehane		

Forsyningsnettet er opdelt i en række zoner og placeringen af sårbare forbrugere er vist. Eksisterende prøvesteder kan stadig benyttes, men Randers Kommune ønsker at der udtages minimum en gruppe A prøve fra hver zone. Den præcise adresse for prøvestederne er vandværkets valg, men der bør så vidt muligt tages vandprøver ved nogle af de sårbare forbrugere. Afhængigt af vandværkets størrelse kan der være behov for flere prøvetagningsadresser i hver zone.



Zone 3 omfatter dele af Assentoft samt det tidligere Årslev Mark og Årslev By.  
 Zone 5 omfatter det tidligere Drastrup Mark Vandværks forsyningsområde

## Prøvetagningssteder

Sårbare forbrugere			Adresse		Zone
Dagpleje			Skovsangervej 6		1
Dagpleje			Askevej 22		1
Dagpleje			Bøgevej 15		1
Dagpleje			Rypevej 15		1
Dagpleje			Drastrupgårdsvej 12		1
Dagpleje			Belgiervej 8		1
Dagpleje			Belgiervej 1		1
Børnehave			Dybdalvej 3		1
Privat inst.			Stadionvej 41		1
Børnehuset			Skolevej 22		1
Assentoft Skole			Skolevej 14		1
Dagpleje			Skovduevej 3		2
Dagpleje			Østervænget 8		2
Dagpleje			Sandagervej 12		2
Børnehave			Svalevej 19		2
Døgninstitution			Svalevej 6		2
Plejehjem			Svalevej 11		2
Dagplejer			Vester Alle 26		3
Dagplejer			Langgade 59		4
Dagplejer			Langgade 4		4
Tidligere prøvesteder					Zone
Skovsangervej 6					1
Skolevej 18					1
Storegade 59					2
Vandværksvej 34		(vandværket)			3
Vandværksvej 4					3
Hørningvej 14		(Årslev by)			3
Vestervang 5		(Årslev by)			3
Clausholmvej 218		(Årslev by)			3
Langgade 4					4
Ebeltoftvej 18		(Drastrup Mark)			5
Birkelundsvej 3		(Drastrup Mark)			5